

Instrukcja użytkowania produktów w druku 3D z PLA

1. Przechowywanie: Produkt wydrukowany z PLA powinien być przechowywany w suchym i najlepiej chłodnym miejscu, aby uniknąć wchłaniania wilgoci.
2. Temperatura użytkowania: Zalecana temperatura użytkowania wynosi do 60 stopni Celsjusza. Nie należy wystawiać wydrukowanych produktów na działanie wysokich temperatur, ponieważ mogą się deformować.
3. Czyszczenie: Produkt można czyścić miękką ściereczką lub gąbką zwilżoną wodą lub łagodnym detergentem. Nie należy stosować rozpuszczalników, ani innych agresywnych środków czyszczących.
4. Używanie: można używać do celów dekoracyjnych lub użytkowych, ale należy pamiętać, że nie jest on odporny na działanie wysokich temperatur, ani chemikaliów.
5. Zmywarka: Nie należy myć wydrukowanych produktów z PLA w zmywarce, ponieważ mogą się one zdeformować lub nawet stopić.